



INFORME TÉCNICO N° 1034 – 15 – LAB. 12

1. **DATOS DEL SOLICITANTE**
 - 1.1 RAZON SOCIAL : CONSORCIO SIP SYSTEM
 - 1.2 RUC : 20600040503
2. **FECHA DE EMISIÓN** : 13 / 08 / 2015
3. **ANÁLISIS SOLICITADO** : PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS
4. **DATOS REFERENCIALES DE LA MUESTRA**
 - 4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS : 01 MUESTRA DE PANEL SIP CON COBERTURA ECO MINERAL (M60) DE 10 MM SIN ACABADO
5. **LUGAR DE RECEPCIÓN** : LABORATORIO N°12 - FACULTAD DE CIENCIAS
6. **CONDICIONES AMBIENTALES** : Temperatura: 21 °C; Humedad relativa: 68%
7. **EQUIPOS UTILIZADOS** : MICROSCOPIO DE POLARIZACIÓN AXIOSCOPE A1
8. **RESULTADO**

ANÁLISIS	RESULTADO
Prueba anti hongos	Visto al microscopio, no hay proliferación de hongos

(Ver anexos)

9. **VALIDEZ DEL INFORME TÉCNICO**

El Informe técnico es válido solo para la muestra y las condiciones indicadas en los ítems del uno (1) al cuatro (4) del presente informe técnico.

Bach. Jesús E. Utano Reyes
Analista Químico
LABICER - UNI



M.Sc. Otilia Acha de la Cruz
Jefa de Laboratorio
CQP 202

El Laboratorio no se responsabiliza del muestreo ni de la procedencia de la muestra.

ANEXOS




Figura N°1: Fotografía de los hongos (*aspergillus niger*) empleados para el análisis





Figura N°2: Fotografía de la muestra expuesta a los hongos durante 1 semana, no hubo proliferación de hongos sobre la muestra




Figura N°3: Micrografía de la superficie de la muestra expuesta a los hongos durante 1 semana, no hubo proliferación de hongos sobre la muestra, las manchas negras son imperfecciones de la superficie